

1. Производить обследование/поверку технического состояния огнезащитных клапанов 2 раза в год. По итогам обследования предоставлять акт поверки.

Наименование системы	Место установки	Номер клапана	Тип/размер клапана
O1 SV1/O2 SV2	В - 23	ТТК -1.1	UVS 60-1200x600
O1 SV1	В - 23	ТТК -1.2	UVA 60-315
O1 SV1	В - 23	ТТК -1.3	UVA 60-315
O2 SV2	В - 23	ТТК -1.4	UVA 60-315
O2 SV2	В - 23	ТТК -1.5	UVA 60-315
O2 SV2	В - 23	ТТК -1.6	UVA 60-315
O1 SV1	В - 37	ТТК -1.7	UVS 60-500x250
O2 SV2	В - 23	ТТК -1.8	UVA 60-315
O2 SV2	В - 23	ТТК -1.9	UVA 60-315
O2 SV2	В - 23	ТТК -1.10	UVA 60-160
O2 SV2	В - 24	ТТК -1.11	UVA 60-100
O2 SV2	В - 18	ТТК -1.12	UVA 60-160
O2 SV2	В - 18	ТТК -1.13	UVA 60-160
O2 SV2	В - 24	ТТК -1.14	UVA 60-100

2. Должна быть обеспечена возможность заказчику (Нарва Веси), если это необходимо, производить закупку оборудования и фильтров вентиляционной системы и осушителей самостоятельно, но фирма с которой заключён договор на обслуживание должна предоставлять ценовое предложение на данное оборудование и на фильтры нуждающиеся в замене.
3. Раз в год производить обследование воздушных каналов вентиляции на предмет их загрязнения. И по результатам обследования, если это необходимо, производить прочистку воздушных каналов. Предоставлять акт обследования воздушных каналов, а если выполнена их прочистка, акт прочистки воздушных каналов.